


Reprogrammation TdB Espace 3 ph2 avec RET

La résistance de terminaison de 120 Ohms de l'interface Renault Ecu Tool, doit être déconnectée du réseau multiplexé (CAN).



Conseils sur la réinitialisation de l'odomètre



L'odomètre maintiendra sa valeur kilométrique tant que le TdB n'aura pas été débranché plus de 5 secondes.

Après ce reset, lorsque vous appuierez sur le bouton "Wake-up", la valeur modifiée s'affichera correctement.

Conseils sur les télécommandes RF

Lorsque la mémoire de la RF à distance est effacée du tableau de bord:

- Installez le combiné d'instruments sur la voiture
- COUPER le contact et retirer la clé de la serrure de contact
- Appuyez et maintenez le bouton de verrouillage centralisé (dans la console de toit, à côté du bouton des feux de détresse) jusqu'à ce que la led d'antidémarrage reste fixe
- Appuyer sur la 1ère télécommande RF
- Appuyer sur la 2ème télécommande RF

NOTE 1: Si une seule clé à télécommande doit être programmée, aller dans le BII pour changer la configuration = Avec 1 seule clé.

NOTE 2: Si deux télécommandes doivent être programmées, les deux clés doivent-être de la même voiture. Par exemple, une télécommande supplémentaire, provenant d'une autre voiture, ne peut pas être programmée comme un complément à la télécommande RF existante.